



COMUNE DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. n. 4171

Serino, li
30 APR. 2018

All' Asses. MARCELLO ROCCO
SEDE

OGGETTO: Richiesta relazione scritta sullo stato del Parco Faunistico.

In riscontro alla Vostra richiesta sullo stato attuale del Parco Faunistico di cui alla nota del 09/04/2018, prot. n. 3475, si comunica quanto segue:

L'area definita "Parco Faunistico" si estende per circa 45 ettari (circa 450.000 mq) ed è costituita da due sottoaree: una di maggiore estensione, di circa 360.000 mq, l'altra, invece, di minore estensione, di circa 90.000 mq. Tali aree risultano divise dalla strada di penetrazione S.P. per Gioffoni V.P., presentando un lato comune di circa 380 ml (vedasi al riguardo l'allegato grafico).

I perimetri delle suddette aree risultano avere le seguenti dimensioni:

- perimetro area grande circa 2700 ml
 - perimetro area piccola circa 1500 ml
- totale perimetro circa 4200 ml

L'area di maggiore estensione risulta recintata con paletti in ferro e rete metallica a maglie romboidali di altezza circa 2,00 ml per circa il 65% del suo perimetro, mentre l'area di minore estensione risulta recintata interamente con la stessa tipologia di recinzione.

Tali recinzioni, però, da molti anni si presentano divelte in numerosissimi tratti ed in alcuni addirittura mancanti, a seguito, innanzitutto, delle avverse condizioni meteorologiche (i vari nubifragi che si sono succeduti nei vari anni con trasporto di materiale nelle parti a valle), delle azioni vandaliche da parte di ignoti e della carenza di manutenzione.



COMUNE DI SERINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Da una valutazione sommaria risulta che i tratti nei quali tali recinzioni risultano divelte od oggetto, comunque, di manutenzione o rifacimento, assommano a circa il 50 % della loro consistenza iniziale.

All'interno dell'area di minore estensione (nell'area di maggiore estensione, per quanto si è potuto ispezionare, sembra esserci la presenza di un solo corpo edilizio ed alcuni corpi in legno di piccole dimensioni) sono presenti dei manufatti di varie dimensioni articolati su un solo piano, in particolare risultano presenti:

- Centro visitatori con annessi ufficio e servizi di circa 418 mq
- Centro manifestazioni di circa 310 mq
- Locale pluriuso di circa 85 mq
- Locale pluriuso di circa 81 mq
- Locale deposito di circa 99 mq
- Servizi igienici di circa 130 mq
- Ricovero animali – fienile di circa 44 mq
- Altro locale con annesso portico di circa 92 mq
- Numerose strutture da Pic-nic in legno, costituite da tavolini, sedili e coperture a falde con sovrastati manti di tegole disseminati sull'intera area.

Lo stato manutentivo di detti manufatti risulta pessimo (in particolare degli infissi esterni pluviali - gronde e coperture), aggravato dalle opere interne che in passato sono state eseguite e non completate dall'A.T.I. "Faunistica Serinese" (società Capofila "Penta Service" s.r.l. ing. La Stella Oreste Pietro Nicola) la cui aggiudicazione è risultata successivamente illegittima ed oggetto quindi di revoca, dai danni provocati da ignoti e, naturalmente, dallo stato di totale abbandono.

In considerazione dell'estensione delle citate aree che costituiscono detto Parco ed in particolare delle estensioni delle relative recinzioni perimetrali, con riferimento a quella relativa all'area di minore estensione che deve assolvere alla salvaguardia dei manufatti ivi esistenti, meta di vacanzieri incivili che si immettono nella relativa area per bivaccare abusivamente, è



COMUNE DI SERINO

PROVINCIA DI AVELLINO

indubbio che necessità un intervento sostanziale perché possa essere ripristinata nei punti danneggiati o mancate tale elemento di chiusura. Da una valutazione sommaria il ripristino della recinzione (fornitura materiale e mano d'opera) per l'area di minore estensione richiede risorse valutabili come segue

$$1500 \text{ ml} \times 0,50 \times 15,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 11.250,00$$

Mentre, volendo procedere al ripristino anche della recinzione dell'area più estesa sommariamente le risorse occorrenti risultano:

$$2700 \text{ ml} \times 0,65 \times 0,50 \times 15,00 \text{ €/ml} = \text{€ } 13.162,50$$

(l'effettiva previsione dovrà essere oggetto, comunque, di appositi sopralluoghi mirati alla redazione di computi metrici estimativi).

Naturalmente è doveroso dire che al ripristino deve seguire una più attenta e assidua sorveglianza del bene.

Lo scorso anno all'inizio del mese di maggio lo scrivente ha proceduto ad apporre lungo i tratti danneggiati della recinzione dell'area di minore estensione apposito nastro plastificato bicolore (bianco-rosso) per impedire a chicchessia di introdursi abusivamente nell'area, a seguito di ordinanza sindacale per salvaguardia della pubblica incolumità, procedendo alla spesa di € 366,00 con determinazione n. 149 del 03/05/2018 (si allegano al riguardo le foto riportanti la messa in opere di tale nastro).

Purtroppo tale espediente si è dimostrato vano in quanto dopo qualche mese tale nastro non risultava più presente in loco.

L'apposizione di cartelli di divieto, risulterebbero anch'essi poco efficaci se non correlati con il ripristino delle recinzioni (i punti ove le persone possono attualmente immettersi nell'area solo numerosissimi, come ribadito innanzi, e quindi occorrerebbero numerosissimi cartelli che comunque possono essere facilmente elusi).



COMUNE DI SERINO

PROVINCIA DI AVELLINO

In relazione, inoltre, ai vincoli ricadenti sull'area interessata e all'eventuale utilizzazione dell'area si riporta di seguito il contenuto della mia risposta indirizzata alla S.V. con nota prot. 3267/2017:

" In esito alla nota del dott. Mirko Di Mattia, acquisita agli atti di questo Ente al n. di Prot. 12528 del 14/11/2016, con la quale viene chiesto (proponendo una idea) alla S.V. di attivarsi perché l'Amministrazione Comunale programmi degli interventi presso il Parco Faunistico alla loc.tà Maggese di questo Comune, quali installazione di panchine, di giochi per bambini, di fontane, nonché il ripristino della recinzione nelle parti divelte e l'abbattimento di strutture e gazebi fatiscenti, occorre in primo luogo evidenziare che l'intera area in questione ricade, secondo le Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio Frane – dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, nella classificazione di "area a rischio molto elevato (R4)".

In tali aree definite a rischio idrogeologico molto elevato, le Norme citate, intendono perseguire i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale, e per tali intendi è vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio del patrimonio esistente.

Ciò evidenziato è certamente possibile e compatibile:

- *Il ripristino delle recinzioni;*
- *La eventuale demolizione di corpi fatiscenti, senza però ricostruzione, e lo smontaggio di gazebi che anch'essi dovessero presentarsi in uno stato fatiscente,*

ma non è possibile la installazione di panchine e giochi per bambini con l'intento di svolgere attività, sia di natura privata sia di natura pubblica, che comportano la presenza di persone.



COMUNE DI SERINO

PROVINCIA DI AVELLINO

L'utilizzo di detta area, gravata da vincolo come su evidenziato, è, purtroppo, subordinato alla messa in sicurezza della stessa, mediante un insieme sistematico di opere di natura idrogeologico e di ingegneria naturalistica, che richiedono risorse economiche di oltre un milione di euro".

Su tale area, infine, gravano anche i vincoli paesaggistici:

- D.L. 42/2004 e s.m.i. (competenza: Commissione del Paesaggio e Soprintendenza di Avellino)
- Parco dei Monti Picentini;
- S.I.C. - Sito di Interesse Comunitario (competenza: Parco dei Monti Picentini a seguito convenzione stipulata con il Comune di Serino);


vincoli, questi, che richiedono solo le necessarie autorizzazione da parte degli Enti Competenti e, pertanto, diversamente dal su riportato vincolo dell'Autorità di Bacino, non determinano particolari problemi

Tanto si doveva per dovere d'Ufficio.



Il Responsabile dell'U.T.C.

(Ing. Gaspare A. Grimaldi)



PARCO FAUNISTICO

AREA DEL PARCO DI
MAGGIORE ESTENSIONE



AREA DEL PARCO DI
MINORE ESTENSIONE E
CON PRESENZA DI MANUFATTI



33

